Модель	HCM 600-M	HCM 600-C	HCM 600-S	HCM 650-M	HCM 650-C	HCM 650-S	HCM 700-M	HCM 700-C	HCM 700-S	HCM 750-M	HCM 800-M	HCM 800-C	HCM 800-S
Веса:													
Рекомендованный вес базовой машины, т	8-17	8-17	8-17	15-24	15-24	15-24	20-30	20-30	20-30	25-40	30-47	27-47	27-47
Вес без адаптера, кг	1070	1030	970	1577	1470	1400	2070	1870	1830	2700	3370	2970	2870
Размеры и рабочие усилия													
Раскрытие челюстей, мм	517	650	375	590	797	427	650	900	470	720	770	1000	560
Ширина челюсти, мм	404	175	175	450	200	187	510	250	217	570	605	297	258
Глубина челюсти, мм	450	485	350	510	580	370	575	660	450	625	700	785	540
Усилие закрытия (мин/макс), т	53/150	47/150	62/150	75/270	70/270	87/270	83/270	80/270	100/270	95/350	105/370	97/370	130/370
Гидравлический поток и давление:													
Максимальное рабочее давление, бар	350	350	350	350	350	350	380	380	380	380	380	380	380
Поток масла, бар	100-200	100-200	100-200	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250	130-250	200-300	220-330	220-330	220-330
Давление в линии ротации, бар	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110
Поток масла в линии ротации, л/мин	25	25	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45